

Problem med bygeln på 31-pinskontakt till backkamera MB Sprinter

I vissa fordon stöter man på ett problem med att kontakten inte kan pressas in tillräckligt långt, så att bygeln kan låsas.

Detta kan åtgärdas genom att man med skär av en bit av "mellanväggen" i kontakthuset, enligt bild nedan. Den streckade delen på mellanväggen ska skäras av.



socket (red marked area)

Cut off a plastic part at the original 31pin